

Windy 22 DC

~~in vendita~~

VENDUTO

Prima immatricolazione: agosto 1977

Ultimo collaudo: 8 giugno 2004, Ufficio Cantonale della Navigazione, Ticino - Svizzera

Dimensioni: 680 x 245 cm

Numero di posti: 7

Motore: OMC 122, KW (166 CV) a benzina

Ore motore: 1255

Telone cabrio, radio cd, ecoscandaglio (termometro, flussometro benzina e velocità), 2 eliche di riserva (una revisata a nuovo, una usata).

Valore assicurato: 15'000 CHF

Prezzo di vendita: 6'900 CHF

Rimorchio stradale a doppio asse (tuttora immatricolato) marca Huwyler, anno 2004: + 2'500 CHF

In nostro possesso da giugno 2004 (ore motore 747)

Motivo della vendita: acquisto barca a vela

Lavori da eseguire: regolare carburazione, eliminare perdita benzina entrata carburatore, eventualmente foderare sedili.

Il motoscafo si trova sul Lago Maggiore, Ticino, Svizzera.

[Fotografie/images](#)

Contatti:

Andrea Invernizzi

Email: andrea@invernizzi.net

Telefono: +41 91 730 9 730

Fax: +41 91 730 9 731

Cellulare: +41 76 467 02 00

Alcune immagini:







Lavori eseguiti:

Lavoro	Data	Ore Motore	Descrizione
Sostituito impeller	06.2004	747	
Sostituita batteria	06.2004	747	Bosch Heavy Duty
Due mani antifouling	06.2004	747	Hempel
Sostituiti tubi benzina flessibili	06.2004	747	
Sostituita gomma / flangia sul piede	06.2004	747	
Rinnovata elica	06.2004	747	Helices Martinelli
Cambio olio e filtro	06.2004	747	
Nuova elica completa	09.2004	810	Impfanger
Due mani antifouling	02.2005	840	VC17m
Ecoscandaglio	02.2005	840	Navman 4380 con flussometro benzina
Nuova moquette			
Filtro benzina	02.2005	840	
Cavi candele	02.2005	840	Mallory, 270 OHM
Calotta spinterogeno	03.2005	840	
Tappi raffreddamento	03.2005	840	
Tubo entrata acqua raffreddamento (piede<->termostato)	03.2005	840	
Revisione alternatore	03.2005	840	Martinbianco
Sostituita gomma / flangia sul piede (tagliata)	08.2005	915	
Antifouling e fondo dove scrostato vecchio antifouling	02.2006	960	VC17m e fondo con VC Tar2
Nuova capotte	02.2006	960	Selleria Jens Sagen, Norvegia
Sostituito trasduttore ecoscandaglio	02.2006	960	
Nuova elica Michigan Wheels ¹	02.2006	960	14 R16, tre pale
Nuovo cono per elica	02.2006	960	OMC Plastic cone
Nuovi spinotto e copiglia per elica	02.2006	960	OMC drive pin kit
Nuova radio cd, antenna interna e con 4 altoparlanti marini	02.2006	960	
Sostituito olio	03.2006	960	Motorex
Sostituito filtro olio	03.2006	960	
Additivo olio motore ceratec	03.2006	960	
Antifouling e fondo dove scrostato vecchio antifouling	03.2006	960	VC17m e fondo con VC Tar2
Nuova scatola porta fusibili	04.2006	970	
Sostituiti termostato, o-ring e guarnizione	07.2006	1030	Sierra
Nuove fodere cuscini cabina			
Revisione motorino piede, vite senza fine	10.2006	1080	Martinbianco
Sostituito olio, 5 litri	11.2006	1100	Castrol Greentec 4T
Sostituito filtro olio	11.2006	1100	Sierra - Oil Filter

¹ Elica originale OEM 381186, Michigan Whells 012092, Propco Marine S23,

Nuovo telone	12.2006	1100	Snozzi
Sostituito anodo	03.2007	1100	Sierra Intermediate Housing Anode
Sostituiti impeller e scatola	03.2007	1100	
Sostituite candele	08.2007	1170	
Sostituito cavo comando cambio nel piede	09.2007	1190	Electric Shift Cable
Sostituiti tappi raffreddamento	12.2007	1204	Sierra - plug off caps 1" ID
Sostituito olio	12.2007	1204	Motorex
Sostituito filtro olio	12.2007	1204	
Antifouling e fondo dove scrostato vecchio antifouling	03.2008	1204	VC17m e fondo con VC Tar2